

Three Bond 1739

(Cyanacrylatkleber)

Bei dem Produkt Three Bond 1739 handelt es sich um einen einkomponentigen, lösungsmittelfreien Cyanacrylatkleber auf Ethylesterbasis. Dieser Sekundenkleber härtet innerhalb kürzester Zeit unter der katalytischen Wirkung von anionischen Startern aus. In den meisten Fällen genügen bereits die auf den Werkstoffen vorhandenen Feuchtigkeitsspuren, um die Polymerisation einzuleiten.

1. Merkmale

- Seine schnelle Aushärtung fördert die Beschleunigung von Montagearbeiten, da die verklebten Teile schon nach wenigen Sekunden weiterverarbeitet werden können.
- Er verbindet (mit- und untereinander) alle Metalle (auch beschichtete) wie z.B. Stahl, Aluminium, Zink, deren Legierungen sowie Ferrite, die meisten Kunststoffe wie Polystyrol, Hart-PVC. FRP. ABS. Polycarbonat, Hartpapier, Holzund Zellulosewerkstoffe, Keramik, Stein und Glas.
- Zusammen mit dem Primer Three Bond 1797 können auch schwer zu verklebende Kunststoffe wie z.B. Polyethylen, Polypropylen und Polyacetal problemlos verklebt werden.
- Zusammen mit dem Aktivator Three Bond 1796B kann die Durchhärtung selbst bei großen Schichtdicken oder ungünstigen Klebebedingungen, wie z.B. bei extrem niedriger Luftfeuchtigkeit, Fügeflächen mit Säurerückständen oder bei großen Fugenspalten (≥ 0,1 mm) sichergestellt werden.

2. Typische Eigenschaften

Prüfkriterium	Ergebnis	Einheit
Farbe	Transp.	
	farblos	
Viskosität bei 25°C	23.000	mPa⋅s
Thixotroper Index	4,5	
Dichte bei 25°C	1,03	g/cm³
Aushärtungszeit	30	S
Fe/Fe	30	S
NBR/NBR		
Scherfestigkeit Fe/Fe	24,2	MPa
Volumenwiderstand	3,3 x 10 ⁹	Ω·m
Flächenwiderstand	5,6 x 10 ⁹	Ω
Dielektrizitätskonstante	6,36	
bei 1 MHz		
Verlustfaktor bei 1	0,037	
MHz		
Flammpunkt	80	°C
Temperatur-	- 40 ~ 85	°C
einsatzbereich		
Lagerfähigkeit bei 5°C	9	Monate

3. Aushärtungszeit als Funktion des Materials (Ermittelt bei 23°C x 55 % RH)

Material	Fe	Sus	Cu	Glas	VC	NBR
Aushärtungs	30	45	10	10	20	35
zeit [s]						

Tel.: +49 (0) 211 530641-0 Fax: +49 (0) 211 530641-41

info@threebond.de www.threebond.de





01. Februar 2014 Three Bond GmbH

4. Scherfestigkeit als Funktion des Materials (Ermittelt nach 23°C x 55 % RH x 24 h)

Material	Fe	Sus	Cu	Glas	VC	NBR
Scher-	18	15	16	Probe-	7,8	Probe-
festigkeit				stück		stück
[MPa]				zerstört		zerstört

5. Hinweise

- Den Cyanacrylat-Klebstoff im Originalbehälter dicht geschlossen halten und an einem dunklen, trockenen, gut belüfteten und kühlen Ort aufbewahren.
- Lassen Sie das Produkt vor dem Öffnen des Behälters erst Raumtemperatur erreichen, da sich ansonsten Tauniederschlag bilden kann.
- Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Feuchtigkeit, Fett und sonstige Verunreinigungen von den Fügeflächen entfernt werden.
- Die besten Resultate werden erzielt, wenn die zu verklebenden Teile bei 23°C x 40 ~ 80 % RHverklebt werden. Geringere Feuchtigkeit verlangsamt die Aushärtung, höhere Feuchtigkeit beschleunigt sie, kann aber die Festigkeit der Klebung um 10 ~ 15 % beeinträchtigen. Saure Fügeflächen (pH-Wert < 7) können dabei die Durchhärtung verzögern, basische Oberflächen (pH-Wert > dagegen beschleunigen Poly-7) die merisation.
- Bei schwer zu verklebenden Teilen den Primer Three Bond 1797 auf die Fügeflächen auftragen und kurz ablüften lassen (innerhalb 1 h weiterverarbeiten).

- Bei ungünstigen Klebebedingungen den Aktivator Three Bond 1796E auf eine der Füge-flächen auftragen und kurz ablüften lassen (innerhalb 1 h weiterverarbeiten).
- Den Cyanacrylat-Klebstoff auf die andere Fügefläche dünn auftragen (≈ 5 mg/cm²) und die Teile sofort zusammenfügen, richtig positionieren und unter leichtem Druck fixieren.
- Bei größeren Schichtdicken die Durchhärtung durch nachträgliches Auftragen des Aktivators Three Bond 1796E direkt auf den Cyanacrylat-Klebstoff sicherstellen.
- Einmal ausgegossenes Produkt sollte nicht mehr in den Originalbehälter zurückgegossen werden. Überschüssiger Klebstoff sollte sofort mit einem Tuch abgewischt werden.
- Ausgehärteter Cyanacrylat-Klebstoff kann durch mehrmaliges Bestreichen mit dem Entferner Three Bond 1795 entfernt werden.

6. Verkaufseinheiten

20 g Tuben

Die hier angegebenen Daten und Empfehlungen wurden nach bestem Wissen erstellt und können aufgrund unserer Testergebnisse und Erfahrungen als zuverlässig angesehen werden. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungshinweise nicht verantwortlich sein können. Vor dem Gebrauch empfehlen wir, Versuche durchzuführen, ob sie den vom Anwender gewünschten Zweck erfüllen. Ein Anspruch daraus ist jedoch ausgeschlossen. Für falschen und zweckfremden Einsatz trägt der Anwender die alleinige Verantwortung.

Tel.: +49 (0) 211 530641-0 Fax: +49 (0) 211 530641-41

info@threebond.de www.threebond.de